

SUPSI



Amianto

Verifica della presenza di amianto nei materiali

Certificato di analisi ASB01A 20-0519 01

Incarto No. 20-0519

Data di consegna:	29.10.2020	Data di esecuzione delle analisi:	30.10.2020
No. campioni:	3	Prelevati da:	Committente
Prova accreditata secondo metodo IMC	ASB01	Operatore:	G. Corredig/T. Teruzzi
Committente:	Spettabile Sezione della logistica Area dei servizi di supporto Via del Carmagnola 7 CH-6500 Bellinzona		
Oggetto:	Ufficio Caccia e Pesca, Gudo		

ID campione	Tipo di materiale	Risultati	Osservazioni
20-0519 01	1	Amianto non rilevato	Lastra di fibrocemento, facciata nord
20-0519 02	1	Rilevato amianto della varietà crisotilo	Lastra di fibrocemento, facciata sud
20-0519 03	3	Amianto non rilevato	Pannello, soffitto sala riunioni

Legenda:

Tipo di materiale:

(1) fibrocemento, (2) pannello leggero, (3) pannello per rivestimento di soffitti, (4) rivestimento resiliente di pavimenti e pareti, (5) floccato, (6) tessuto, (7) corda, (8) materiale termoisolante, (9) malta, (10) cartone, (11) intonaco, (12) vernice, (13) colla, (14) mastice, (15) adesivo cementizio, (16) prodotto bituminoso, (17) altro (specificare).

Nota:

le indicazioni concernenti il luogo di prelievo dei campioni di analisi sono quelle fornite dal committente.

Canobbio, 06.11.2020

Dr. Tiziano Teruzzi
Responsabile settore
D.A. SUPSI



I risultati riportati nel presente certificato di analisi si riferiscono unicamente ai campioni esaminati.

L'IMC non si assume alcuna responsabilità per l'origine dei campioni di analisi prelevati e/o forniti all'istituto direttamente dal committente.

Ogni riproduzione parziale del certificato di prova necessita dell'autorizzazione scritta dell'IMC.