

VACALLO NEI RIVESTIMENTI DEI SOFFITTI E NELL'ISOLANTE DEL BRUCIATORE — IL MUNICIPIO INTERVERRÀ AL PIÙ PRESTO

Amianto a scuola, pannelli da sostituire


Per gli esperti, nessun pericolo diretto o contaminazione ambientale

Luca Bernasconi

■ Al Centro scolastico di Vacallo sono state riscontrate tracce di amianto nella lastra isolante del bruciatore e nei pannelli di rivestimento dei soffitti del locale biblioteca e, probabilmente, in quelli dell'aula magna e delle sale di direzione e dei docenti. Non esiste alcun pericolo diretto, né sono stati rilevati segni di contaminazione ambientale. Non di meno il Municipio intende intervenire al più presto per sanare la situazione.

Nelle intenzioni dell'Esecutivo i lavori di risanamento dovrebbero essere svolti nel corso delle imminenti vacanze scolastiche estive. Per questa ragione, con una dichiarazione d'urgenza, ha all'esito un messaggio con una richiesta di credito di 70.000 franchi che sarà esaminata martedì prossimo dal Consiglio comunale.

Le tracce d'amianto sono state scoperte dopo una serie di verifiche effettuate agli edifici pubblici di Vacallo, anche in seguito ad un'interpellanza del consigliere comunale Gianni Delorenzi. I controlli sono stati eseguiti in collaborazione con il Laboratorio tecnico sperimentale della Spsa. Quelli effettuati alla nuova scuola dell'infanzia - edificio costruito negli anni novanta, quando cioè era già stato proibito l'uso di amianto nell'edilizia - hanno avuto esito negativo. In due dei tredici campionamenti prelevati al centro scolastico - realizzato negli anni settanta - è invece stato rilevato amianto: nei pannelli di rivestimento dei soffitti e nella lastra isolante del bruciatore. Esperti del settore hanno inoltre prov-



veduto a misurazioni per eventuali contaminazioni ambientali nei locali, con esito negativo. Da una valutazione secondo le indicazioni della Spsa, si può affermare che la situazione è classificabile nella classe di pericolo inferiore definita come «Nessun pericolo diretto (Rilascio di fibre assente o scarso)».

Ora una ditta specializzata procederà quanto prima ai lavori di sostituzione degli elementi contaminati per un totale di circa 100 metri quadrati di rivestimenti.

INDAGINI E VERIFICHE

Un rapporto rassicurante per la salute degli utenti

Le conclusioni del rapporto di indagine sono rassicuranti per quanto riguarda sia la presenza d'amianto, sia i rischi per la salute degli utenti. «Non emerge alcun elemento in base al quale si possa affermare che gli utenti dell'istituto sono attualmente esposti a pericoli derivanti dalla presenza di materiali o prodotti di costruzione o di rivestimento contenenti amianto. In considerazione del fatto che i pannelli di rivestimento dei soffitti sono direttamente esposti a possibili azioni meccaniche e che localmente il loro stato di conservazione è cattivo (superficie danneggiata), raccomandiamo la rimozione degli stessi» si legge nel rapporto. Sino all'avvenuta sostituzione si raccomanda pure «di evitare nella maniera più assoluta di sottoporre i pannelli ad azioni meccaniche (infissione di chiodi, punti, viti), interventi di manutenzione o smontaggio». Anche la lastra isolante del bruciatore. «A meno che non venga danneggiata, non rappresenta nessun problema per la salute di chi accede al locale bruciatore». Non di meno il rapporto ne consiglia la sostituzione alla prima occasione. Cosa che il Municipio intende appunto fare al più presto.

■ I lavori di risanamento della struttura sono previsti nelle imminenti vacanze scolastiche estive. (foto Nicola Dernaldi)