telefono fax e-mail web +41 91 814 77 31 +41 91 814 77 19 dfe-sl@ti.ch www.ti.ch/logistica

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia Divisione delle risorse Sezione della logistica

persona incaricata

Antonio Lacentra

Area della gestione tecnica e della manutenzione 6501 Bellinzona

telefono e-mail +41 91 814 78 72 antonio.lacentra@ti.ch All'attenzione di tutti i concorrenti

Bellinzona 12 settembre 2022

Ns. riferimento LAC

E4035 Archivio Cantonale – Risanamento impianto RVCS – opere da idraulico

Egregi Signori,

Riportiamo di seguito le domande di chiarimento ricevute per il concorso 22163 e le relative risposte.

Buongiorno, in merito al paragrafo 223.500 del capitolato, che allego, chiedo se è da interpretare come segue: "La ditta esecutrice dovrà avere almeno una maestranza in possesso dell'attestato AFC relativo agli impianti di riscaldamento ed, in aggiunta, lo stesso debba essere qualificato secondo SN EN ISO 9606-1, per il tipo di procedimento (TIG, MAG) che si andrà ad utilizzare." Si chiede chiarimento in merito, non avendo riscontrato l'esistenza di un AFC specifico per le sole saldature (rif. Sito orientamento.ch). La ditta offerente deve avere nel suo organico (titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma) almeno una maestranza con un titolo elencato nella posizione 223.100. Inoltre, all'interno del suo organico o di quello della ditta subappaltante deve essere presente una maestranza qualificata secondo SN EN ISO 9606-1 per il tipo di procedimento (TIG, MAG) che si andrà ad utilizzare (pos. 223.500). Le due maestranze in questione possono essere anche due persone differenti.

Buongiorno, chiediamo gentilmente chiarimenti alla seguente posizione:

451.143.802 Lavori preparatori. Messa a disposizione di parapetti per installazione a tetto, per evitare cadute accidentali durante le operazioni di smontaggio / montaggio dissipatore a tetto e lavori accessori. Lunghezza complessiva indicativa: 40 metri Prestazione valida per tutta la durata dei lavori I parapetti per le installazioni a tetto per evitare le cadute devo essere antisfondamento?

I parapetti indicati nella posizione 451.143.802 hanno la funzione di garantire la sicurezza nelle operazioni di smontaggio e montaggio dissipatore a tetto e collegamento delle relative tubazioni. Per le caratteristiche richieste ai sistemi anticaduta, si rimanda alle prescrizioni SUVA.

Buongiorno, chiediamo gentilmente chiarimenti alla seguente posizione:

451.463.002 Prestazioni di servizio. Noleggio autogru, compreso di spese di richiesta al comune, spese dell'occupazione del suolo pubblico e tutto quanto necessario per il trasporto e lo scarico del dissipatore dal camion.

Abbiamo bisogno di sapere altezza edifico e lunghezza braccio della autogru, P3 blocco B e P4 blocco A.



LAC

A. Besta

Abbiamo bisogno di sapere i pesi di tutte le macchine da smontare e smaltire presenti nel capitolato d'appalto.

Relativamente alle due domande poste, il sopralluogo ha permesso agli offerenti di verificare la posizione delle macchine a tetto (piano terzo) e la situazione intorno allo stabile. Come già comunicato durante il sopralluogo, in chiarimento della posizione, l'offerente può alternativamente posizionare la nuova macchina a tetto utilizzando un elicottero invece della gru. Resta inteso che l'offerente, in caso di utilizzo della gru e danneggiamento del prato del mappale, dovrà poi provvedere alla sistemazione di quanto danneggiato.

Chiediamo gentilmente se si possono avere le foto in grandezza normale presenti nel capitolato d'appalto voci 451.116.136 451.181.201 451.116.137 451.121.102 451.121.103 451.121.104 451.143.802

Le foto presenti nel modulo d'offerta sono intese solo come un aiuto da parte del progettista per l'identificazione della parte d'opera oggetto della posizione. Durante il sopralluogo tutte le posizioni oggetto della domanda sono state presentate, dando possibilità all'offerente di fare ulteriori foto, nel caso in cui quelle fornite non fossero state necessarie. Non è pertanto possibile ricevere le foto presenti nel PDF del modulo d'offerta.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo Cordiali Saluti

Il Cadoarea della gestione tecnica e della manutenzione:

Responsabile di progetto:

A. Lacentra