

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Mancanza di un impianto che permetta il risciacquo degli autocarri presso l'inceneritore di Giubiasco?

Da informazioni assunte l'inceneritore di Giubiasco non dispone di un impianto che consente il risciacquo dei cassoni di raccolta montati sugli autocarri, nei quali i rifiuti vengono compressi. Sembra che questo impianto non sia stato contemplato nel progetto iniziale e che ora la licenza di costruzione impedisca la realizzazione di una piazza di lavaggio.

Il risultato di questo stato di cose? Gli autocarri, dopo essersi avvicinati in retromarcia alle bocche dei depositi, sono confrontati ad una piccola rampa che spinge le parti liquide presenti nei cassoni nella parte anteriore a ridosso della cabina, impedendo di fatto che vengano scaricate insieme ai rifiuti solidi. Ed ecco che allora alla partenza degli autocarri i liquami maleodoranti vengono sparsi su piazzali e strade!

Visto quanto sopra, si chiede al Consiglio di Stato:

1. Come spiega il Consiglio di Stato che presso l'inceneritore di Giubiasco non sia presente un impianto che permetta il risciacquo degli autocarri?
2. Come intende il Consiglio di Stato porre rimedio a questa situazione?
3. Con che tempistica?

Nadia Ghisolfi