

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Dove vanno a finire i tubi di scarico del Depuratore di Gordola? Alle Bolle è stata coperta anche una Bolla Verde!

Un cittadino di Gordola, direttamente interessato al problema da me sollevato sulla puzza di Gordola e sulla Bolla Rossa, mi ha inviato alcune fotografie.

Per accertarmi di persona mi sono recato sul posto per una verifica.

Dopo la vista del ponticello con relativi tubi di scarico (*vedi foto e filmati CD cartella n. 1*), giunto alla baracca (*vedi foto e filmati CD cartella n. 2*) a circa 100 metri dalla stessa, in direzione lago, c'è un albero con un nido artificiale per uccelli (*vedi foto CD cartella n. 3*).

A pochi metri dall'albero vi è uno stagno, ricoperto da una specie di schiuma di color verde pisello, che al solo guardarlo fa venire la pelle d'oca (*vedi foto e filmati CD cartella n. 4*): alberi sradicati e quant'altro in putrefazione completano lo scenario.

Un'altra segnalazione mi ha portato a controllare il canale che passa di fianco al crematorio. Più che le parole è eloquente l'allegato dischetto contenente altre foto e dei filmati nei quali si può vedere una melma granulosa scendere lungo il canale verso il lago (*vedi CD cartella n. 5 - foto e filmati del canale che scorre vicino al crematorio, scattate prima e dopo il temporale del 5 settembre*). Dalle foto e dai filmati si può vedere come prima del temporale sul fondo scorrono dei detriti melmosi di ignota natura, mentre che dopo il temporale il fondo è fermo.

I responsabili delle Bolle di Magadino divulgano solo fotografie di panorami dei posti idilliaci delle Bolle (*vedi siti internet*) tralasciando volutamente di far vedere anche lo schifo.

Con questa interrogazione si vuole mettere il dito nella piaga affinché non solo il Consiglio di Stato ma anche i mass-media e i cittadini si rendano conto di come è realmente la situazione alla Bolla Rossa in tutti i suoi aspetti!

In base a questa documentazione fotografica e dai filmati allegati chiedo al Consiglio di Stato:

1. nelle foto e nel filmato (*vedi CD cartella n. 1*) si vedono dei tubi di scarico che escono dal depuratore. Sulla destra del ponte, guardando verso lo stesso, vi sono due tubi grossi e sulla sinistra un tubo di dimensioni più ridotte, come pure uno che trasporta elettricità da 16'000 volt.

Quali materie trasportano i differenti tubi, in quale direzione e dove vanno a finire questi materiali?

Nei filmati n. 1772 e 1774 (*vedi CD cartella n. 1*) si vede il tubo trasportatore di energia elettrica e si ode il rumore dell'acqua che sgorga dallo stesso.

Si è a conoscenza che dal tubo che trasporta l'elettricità fuoriesce dell'acqua?

2. Nella foto n. 1397 (*vedi CD cartella n. 1*) si vede il canale che passa sotto il ponte.
Questa situazione di degrado è tollerata? Questo canale sfocia nella Bolla Rossa?

3. Nelle foto e filmati (*vedi CD cartella n. 2 altre foto e filmati*) si vede una baracca con diversi sacchi di rifiuti e copertoni che sono ammucchiati lì da parecchio tempo. La baracca sorge sul

bordo del canale Carcale nelle immediate vicinanze dove alcuni anni or sono erano ammassati i fanghi del depuratore.

Quel terreno e quella baracca fanno parte della Bolla Rossa e appartengono alla Fondazione Bolle? In caso contrario a chi appartengono?

4. A poca distanza dalla baracca c'è un albero con una specie di gabbia in legno (*vedi foto n. 1727 nel CD cartella n. 3*).
Questo nido può essere definito "nidificazione naturale" oppure si è consapevoli che trattasi di un intervento artificiale?
Poco distante, appeso ad un altro albero (*vedi foto n. 1742*) vi è un apparecchio che non si sa a cosa possa servire.
Di che cosa si tratta?
5. A meno di 2 metri da questo albero c'è uno stagno ricoperto da una sostanza schiumosa di color verde pisello (*vedi foto e filmati nel CD cartella n. 4*).
Questa sostanza è stata analizzata? Se del caso, di che cosa si tratta? Se non è ancora stata analizzata, è intenzione del Consiglio di Stato di farla analizzare?
6. Mi sono poi recato per vedere il canale che passa di fianco al crematorio dove ho scattato altre foto e filmati (*vedi CD cartella n. 5*).
Da dove proviene il tubo di scarico visibile nelle fotografie n. 1587 e 1591? Quale sostanza fuoriesce dallo stesso? Quelle specie di palle nere visibili nella foto n. 1631 depositata di fronte a quello scarico, di che sostanza sono? (si noti nelle foto n. 1699 e 1702, scattate dopo il temporale, che quelle sostanze sono completamente sparite)
7. Dai filmati effettuati prima del temporale (*CD cartella n. 5*) si può vedere una melma granulosa scendere lungo il canale verso il lago.
Di che sostanza si tratta? Sono già state fatte delle analisi? In caso contrario, il Consiglio di Stato intende far analizzare tutto quanto denunciato in questa interrogazione e in quella n. 136.05 inoltrata il 18.08.2005?
8. Sul piano di Magadino vi sono parecchi canali le cui acque finiscono nella Bolla Rossa.
Esiste una mappa dove sono rilevati tutti i canali del Piano di Magadino con i rispettivi affluenti ed eventuali scarichi, che finiscono nelle Bolle?
9. Da tutte le foto e filmati si può notare un notevole degrado dell'ambiente, sia alla "Bolla Verde" che nel canale che scorre di fianco al crematorio. Come si può vedere, nella fotocopia allegata, un'analisi cantonale eseguita il 22 aprile 1996 si può notare un notevole inquinamento sia del riale Carcale dopo il sedime CIR, che della Bolla Rossa.
Lo stato d'inquinamento di questi siti è risultato notevole e preoccupante. Cosa è stato fatto per migliorare la situazione?
Dopo quella data, il Consiglio di Stato ha fatto eseguire altre analisi per verificare se la situazione fosse migliorata? Se del caso, quali i risultati delle successive analisi?
10. **Corrisponde al vero che l'acqua di questi canali è usata anche per l'irrigazione dei campi del Piano?**
11. Ho saputo anche che un agricoltore che opera nella zona in questione ha fatto eseguire dei lavori di trivellazione per cercare acqua nel sottosuolo. L'acqua è stata trovata ma è risultata talmente inquinata che alla prima annaffiatura gli sono morte diverse piante.
Qual è lo stato della falda in quella zona?

12. Considerata l'importanza ecologica, quella igienico-sanitaria e quella turistica, non pensa il Consiglio di Stato di effettuare un sopralluogo nei posti ritenuti a rischio alla presenza di un rappresentante di tutte le parti in causa e dei funzionari dei dipartimenti interessati nonché di un rappresentante dei firmatari di questa interrogazione?

SILVANO BERGONZOLI

ADOBATI - ALLIDI-CAVALLERI - ARIGONI - ARN -
BACCHETTA-CATTORI - BAGUTTI - BELTRAMINELLI -
BERETTA PICCOLI L. - BERETTA-PICCOLI F. - BERTOLI -
BIGNASCA - BOBBIÀ - BONEFF - BONOLI - BORDOGNA -
BRIVIO - BUTTI - CAIMI - CALASTRI - CANONICA G. -
CANONICA I. - CAROBBIO GUSCETTI M. - CAROBBIO W. -
CAVALLI - CELIO - COLOMBO - CROCE - DAVID - DE ROSA -
DUCRY - FERRARI C. - FERRARI M. - FIORI - FOLETTI -
FORNERA - GEMNETTI - GENAZZI - GHISLETTA D. -
GHISLETTA R. - GIUDICI - GOBBI N. - GOBBI R. - GUIDICELLI -
ISENBURG - JELMINI - LEPORI B. - LEPORI COLOMBO F. -
LOTTI - LURATI - MALANDRINI - MARRA - MELLINI - MERLINI -
ORELLI VASSERE - ORSI - PANTANI - PEDRAZZINI -
PELLANDA - PELOSSI - PIAZZINI - PINOJA - POLI - QUADRI -
RAVI - REGAZZI - RICCIARDI - RIGHINETTI - RIZZA -
ROBBIANI - RUSCONI - SALVADÈ - SAVOIA - SOLDATI -
SUTER - TERRIER - TORRIANI - TRUAISCH - VITTA

Copia per conoscenza: al signor Bruno Oberle, Dir. Ufficio federale dell'ambiente

Allegati:

- Certificato analisi reale Carcale e Bolla Rossa
- CD con fotografie e filmati citati (**consultabile presso la Segreteria del Gran Consiglio**)