

telefono +41 91 814 78 61  
fax +41 91 814 77 19  
e-mail dfe-sl@ti.ch  
web www.ti.ch/logistica

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione delle risorse  
Sezione della logistica

persona  
incaricata Giorgio Foiada

**Area della progettazione e della realizzazione  
6501 Bellinzona**

telefono +41 91 814 78 12  
e-mail giorgio.foiada@ti.ch

A tutti i concorrenti

Bellinzona 19 maggio 2022

Ns. riferimento Giorgio Foiada

**Concorso n. 22109 - Stabile E4008 RISTRUTTURAZIONE PRETORIO BELLINZONA  
Opere da Impianto raffreddamento**

Egregi signori

in riferimento al concorso in oggetto vi elenchiamo le risposte alle domande/richieste pervenute nei termini di gara e precisamente:

**- Domanda n. 1**

*"Criteri di idoneità, pagina 18 punto 223.100*

*Opera da impianto raffreddamento / riscaldamento:*

*AFC costruttore di impianti di ventilazione*

*Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione*

*/*

*AFC Installatore di riscaldamenti*

*AFC "Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento"*

*Per il criterio d'idoneità, bisogna avere tutti i requisiti sopra elencati, o solo una parte?"*

**Risposta**

I criteri di idoneità sono intesi come requisiti minimi, di cui almeno uno deve essere soddisfatto. La ditta offerente deve quindi essere in possesso di almeno uno dei titoli citati o di un titolo equivalente superiore.

**- Domanda n. 2**

*"Chiediamo gentilmente se possibile sostituire tutte le condotte del raffreddamento con dicitura capitolato 1.4401 con materiale 1.4520"*

**Risposta**

No, non è possibile modificare il materiale.

**- Domanda n. 3**

*"In riferimento alla posizione 461.219.303 comando a filo tipo PAR, il quantitativo non corrisponde al numero dei ventilconvettori presenti nel capitolato (pos. 461.219.301/302)"*

Giorgio Foiada

Risposta

Il quantitativo dei comandi a filo (pos. 461.219.303) di 15 pezzi è corretto.

Vi è **un errore** di quantitativo dei ventilconvettori alla posizione C D6 D6.4 346.6 Ventilconvettori 461.219.302: il quantitativo corretto è di 2 pezzi, anziché 10 pezzi (vedi allegato pagina 224 sostitutiva + SIA451 corretto).

Qualora la ditta offerente non apportasse d'ufficio la modifica sopracitata, il committente durante il controllo aritmetico modificherà il quantitativo della posizione indicata.

Con i migliori saluti.

Il Capo Area

  
for Mauro Fransioli

Il Capoprogetto

  
Giorgio Foiada

Allegati: pagina 224 sostitutiva + SIA 451 aggiornato