

telefono
fax

Via A. Maspoli, c/0 OSC
++41 91 46 88 51
++41 91 46 60 05

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle opere sociali
Divisione della salute pubblica

anzionario
incaricato

Ufficio del farmacista cantonale
6850 Mendrisio

telefono

A tutte le farmacie
del Cantone Ticino

Mendrisio, 28 novembre 1994

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Contaminazione batterica delle fiale "sterili" di NaCl contenute nei FLASH-BOX

Gentile collega, egregio collega,

ritorno con alcune delucidazioni sull'allarme telefonico che ha ricevuto in merito al Flash-box, prodotto per la profilassi dell'AIDS destinato ai tossicomani.

Il controllo medicinali del canton Zurigo ci ha comunicato che a seguito di una verifica analitica molti campioni delle soluzioni di NaCl 0.9% contenute in certi imballaggi di Flash-box sono risultati massicciamente contaminati da un batterio del genere Pseudomonas (fino a 53'000 microorganismi/ml). Di conseguenza l'impiego di queste fiale - dichiarate sterili! - costituisce un notevole pericolo per l'utilizzatore.

Purtroppo in questo caso non è possibile intervenire come d'abitudine ritirando il prodotto. Infatti il Flash-box non reca sulla confezione un numero di lotto che permetta di identificare rapidamente gli imballaggi non conformi. Inoltre si tratta di un prodotto fabbricato e distribuito da diverse ditte e associazioni su mandato di Aiuto



AIDS Svizzero e senza il controllo dell'UICM o dell'UFSP (il Flash-box non è un prodotto registrato). Al momento attuale non siamo quindi in grado di stabilire chi abbia fabbricato il prodotto pericoloso, chi lo abbia distribuito e quindi chi siano i dettaglianti che lo hanno ricevuto.

Inoltre la situazione, già molto singolare, è ulteriormente complicata dal fatto che in commercio esistono, per quello

che abbiamo potuto stabilire, almeno 3 presentazioni del prodotto, all'apparenza identiche:

- confezioni senza NaCl;
- confezioni che non contengono NaCl, che però figura nella dichiarazione;
- confezioni che contengono NaCl, correttamente dichiarato.

Di conseguenza è necessario aprire ogni confezione per verificare se le fiale vi sono contenute oppure no.

Ho predisposto dei controlli presso l'Unione farmaceutica, dai quali risulta che in Ticino dovrebbero (il condizione è d'obbligo) essere in circolazione solo confezioni che non contengono le fiale di NaCl, che però sarebbero dichiarate sulla confezione. Tuttavia non è materialmente possibile controllare tutta la merce attualmente in stock presso l'Unione farmaceutica, siccome si tratta di un numero considerevole di imballaggi (circa 5'000). L'Unione sta attualmente cercando di chiarire con il suo fornitore il tipo di merce che commercializza.

Per tutto quanto suesposto mi permetto quindi di chiederle di **controllare, fino a nuovo avviso, il contenuto di ogni confezione di Flash-box al momento della sua dispensazione. Qualora vi trovasse delle fiale di NaCl la invito a distruggerle, senza sostituirle, e a darmene immediatamente comunicazione.**

Resto a sua disposizione per ulteriori informazioni in merito e ringraziandola per la preziosa collaborazione, la prego di gradire i miei migliori saluti.

il farmacista cantonale aggiunto

Giovan Maria Zanini



P.S.:

i colleghi che assistono le cliniche del Cantone sono pregati di disporre i controlli del caso presso i rispettivi istituti.

Copia per conoscenza:

Unione farmaceutica, 6917 Barbengo

Signora Marianne Villaret, Sezione Sanitaria, Bellinzona

Dott. Giordano Kauffmann, Medico cantonale, Bellinzona