

# RIFIUTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE OTRIF

## Ricezione e controllo

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Divisione ambiente  
Sezione Protezione aria, acqua e suolo  
Ufficio rifiuti e siti inquinati



S.Knapp, 31.03.2017

# BASI LEGALI

- Legge sulla protezione dell'ambiente (LPamb)
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)
- Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif)
- Regolamento di applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif)



# PROBLEMATICA

- Ritiro ed accettazione di rifiuti senza le dovute verifiche

- Presenza di sostanze pericolose
- Controlli post ricezione
- Classificazione errata
- Mancanza autorizzazione



# PRESENZA SOSTANZE PERICOLOSE

- L'azienda fornitrice deve verificare se si tratta di rifiuti speciali o soggetti a controllo (art. 4, cpv. 1 OTRif). Vanno identificate le potenziali sostanze pericolose per il tramite di analisi di laboratorio o le indicazioni presenti sulla scheda di sicurezza
- L'azienda fornitrice deve fornire indicazioni sulla provenienza, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti (art. 6, cpv. 3 OTRif)
- Il rifiuto può essere ritirato dall'impresa di smaltimento unicamente quando la composizione è nota e rientra tra i codici autorizzati (Punto 4 «Obblighi del beneficiario» dell'autorizzazione OTRif / ROTRif)



# CONTROLLI

- Se i rifiuti vengono ritirati presso l'azienda fornitrice bisogna effettuare le verifiche sul posto a meno che non si tratti di rifiuti di composizione nota e generati regolarmente dall'azienda stessa
- Se i rifiuti vengono conferiti da terzi direttamente presso l'impresa di smaltimento bisogna verificarne immediatamente la composizione e, in caso di incongruenze o mancanza di autorizzazione, rispedirli all'azienda fornitrice (art. 11 OTRif)
- La verifica avviene tramite un controllo incrociato tra il modulo d'accompagnamento e i rifiuti consegnati (etichettatura, ecc.). In caso di dubbio bisognerà effettuare delle verifiche supplementari prima del ritiro



**SONDERABFÄLLE / DECHETS SPECIAUX / RIFIUTI SPECIALI**  
Codice OLTRif: 18 01 02 rs  
Rifiuti che presentano rischi di contaminazione  
Modulo di accompagnamento nr. BB00012345  
ONU 3291

The image shows a stack of three Swiss waste transport forms (BEGLEITSCHIN FÜR DEN VERKEHR MIT SONDERABFÄLLEN IN DER SCHWEIZ). The top form is blue and contains the following sections:

BEGLEITSCHIN FÜR DEN VERKEHR MIT SONDERABFÄLLEN IN DER SCHWEIZ	
<b>1 ABGEBERBETRIEB</b> Name: Adresse:	UStVA/ Betriebs-Nr.: Kontaktperson: Tel.-Nr.:
<b>2 ABFALLBESCHREIBUNG</b> Beschreibung gemäss Abfallverzeichnis und ergänzende Beschreibungen, falls diese für die Sicherheit der Entsorgung und den Schutz der Umwelt nötig sind. Gefährlich gemäss ADR/SDR oder RID/RSO: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Bemerkungen (z.B. Angaben zu ADR/SDR): <sup>1)</sup>	Abfall-Codex: Gewicht: Menge: <sup>2)</sup> t Grossenpausen-Trenn- Verpackungen: <sup>3)</sup> Anzahl Verpackung: Versanddatum: Unterschrift des Abgeberbetriebs:
<b>3 ENTSORGUNGSUNTERNEHMEN</b> Name: Adresse:	VStVA/ Betriebs-Nr.: Kontaktperson: Tel.-Nr.: Gewicht: Entsorgungsmethode:



# CLASSIFICAZIONE

- I rifiuti speciali vengono contrassegnati con «rs» e con i relativi simboli di pericolo.
- Ad ogni tipologia di rifiuto è attribuito un codice OLTRif di 6 cifre
  - Es. Solventi clorurati delle tintorie o lavanderie chimiche  
(07 07 03 rs)

Capitolo

07: Rifiuti dei processi chimici organici

Processo

07: Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine

Descrizione

03: Dettaglio del rifiuto



# AUTORIZZAZIONE

- Prima di ritirare qualsiasi tipologia di rifiuto, in particolar modo i rifiuti speciali e soggetti a controllo, bisogna essere in possesso della relativa autorizzazione
- La richiesta dei codici OLTRif deve pervenire all'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI) prima del ritiro / stoccaggio del rifiuto e non quando il rifiuto è già depositato presso l'impresa



Codici dei  
rifiuti  
autorizzati

16 01 03 [rc] Pneumatici fuori uso ( R152 )  
16 01 04 [rc] Veicoli inservibili ( R152 )  
17 02 97 [rc] Legno usato proveniente da cantieri, rinnovi e ristrutturazioni ( R153 )  
19 12 95 [rc] Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto ( R152 )  
20 01 98 [rc] Rifiuti di legno eccetto quelli di cui ai codici 20 01 37 o 20 01 38 (Fino al 30.06.2016: [rc] Rifiuti di legno diversi da quelli di cui ai codici 20 01 37 o 20 01 38 (legno usato)) ( R153 )



Codici dei rifiuti  
autorizzati

19 08 09 [rc] Miscele di oli e grassi prodotte da separatori olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili ( R3 )  
20 01 25 [rc] Oli e grassi commestibili, esclusi quelli provenienti da centri di raccolta pubblici ( R3 )



# RIFIUTI «MISTI»

- Come comportarsi in caso di ricezione di rifiuti di diverso genere (es. ingombranti)?



Codice OLTRif 16 05 04 rs

- Separare il rifiuto e depositarlo conformemente all'OTRif in attesa di smaltirlo presso un'impresa autorizzata (con modulo d'accompagnamento in uscita, art. 6 OTRif)
- Non è necessario richiedere il codice in quanto si tratta di una situazione saltuaria. Viene comunque richiesto di registrare l'informazione nei documenti interni per prova a futura memoria





# RIFIUTI DA LAVORAZIONE

- Come comportarsi in caso di «rifiuti a cascata» (es. apparecchi elettronici)?



- Verificare tramite l'Aiuto all'esecuzione dell'UFAM le varie suddivisioni
- In linea di principio, trattandosi di rifiuti prodotti regolarmente, devono essere richiesti i relativi codici



# CONCLUSIONE

## ○ Imprese:

- Sensibilizzazione nei confronti delle aziende fornitrici e privati
- Implementare il controllo dei rifiuti in entrata
- Migliorare l'applicazione dell'OTRif / ROTRif
- Maggiore comunicazione con l'URSI

## ○ URSI:

- Controlli più mirati, specialmente per quanto attiene i rifiuti speciali
- Rivedere l'elenco codici attualmente rilasciati



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

