



Raccolta rifiuti Cabina di trasf. AMB

recinzione con cancelli zincati

MENSA  
MENSA  
MENSA  
TECNICO  
CAPO  
DL

SPOGLIATI  
SPOGLIATI  
SPOGLIATI

legname  
igrombranti  
inerti  
ferro

IMPIANTO CANTIERE, LICEO - BELLINZONA 06.07.23

giovani quadri

- ① GRU SBRACCIO 60m h SOTTO GANCIO 38 m
- ② GRU SBRACCIO 60m h SOTTO GANCIO 26 m
- ③ IMPIANTO DI BETONAGGIO
- ④ VASCA DI DECANTAZIONE (4A) +VASCA TRATTAMENTO H<sub>2</sub>O(4B)

- BENNE RIFIUTI
- LINEA ELETTRICA
- LINEA H<sub>2</sub>O
- AREA BONIFICA SUOLO
- RECINZIONE IN PANNELLI BIANCHI CHIUSI
- RECINZIONE CANCELLI ZINCATI

EDIFICIO 2  
BLOCK 4 / BLOCCO D

ICEC 1

WC OPERAI + DL  
smaltimento acqua trattata in acque luride

pompaggio acqua da vasca decantazione a vasca trattamento

Accesso di emergenza area di cantiere

Accesso area di cantiere

recinzione con pannelli bianchi chiusi

pozzetto esistente acque luride

ingresso et.

250 A

63 A

ingresso H<sub>2</sub>O

R61.50  
R60.00

R60.00  
R61.50

②

①

③

④A

④B

SQA

MAG

MAG

7.00

-12.65

-2.50

65.10

-2.50

7.00

-2.50